

POLARIS PWS 1861 DML

Tipas: elektroninės
Maksimalus svoris: iki 180 kg
Paviršius: stiklas;
Aplinkos temperatūros matavimams;
Integruota jutiklinė sistema;
Ypač tikslus svorio apskaičiavimas;
Neslystančios guminės kojelės;
Matavimo tikslumas 0,1 kg;
Maksimalaus svorio viršijimo indikatorius;;
Maitinimo elementų įkrovos indikatorius
Automatinis išjungimas;
Maitinimas: 2 x 1,5V AAA ;
Baterija komplekte: yra;
Garantija 2 metai